






ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Dimensioni generali / General dimensions




MAX 70°C
BEST 38/40°C




MIN 1 Bar
MAX 5 Bar
BEST 3 Bar



Taglio sede controsoffitto
False ceiling cut



(*)Dimensioni esterne prodotto (mm) External product size (mm)	(a)Dimensioni min. foro controsoffitto(mm) Min. hole to drill in the false ceiling(mm)	(a)Dimensioni Max. foro controsoffitto (mm) Min. hole to drill in the false ceiling(mm)
Ø210	Ø150	Ø160
Ø285	Ø225	Ø235
Ø310	Ø250	Ø260
Ø360	Ø300	Ø310
Ø460	Ø400	Ø410
260x260	200x200	210x210
360x360	300x300	310x310
460x460	400x400	410x410



1x



1x




1x



1x




4x



1x




1x




L'apparecchio deve essere installato da personale abilitato ai sensi e per l'effetto delle leggi in vigore.
According to the law, all installation and maintenance operations require a qualified person.

1




2




3




10'






4




Ch. 2.5 mm



Il soffione può essere ispezionabile per la pulizia.
The shower head can be inspected for cleaning



Verificare che l'O-Ring sia nella sede.
Verify that the O-Ring is in the seat.



NOT COVERED BY PRODUCT CARE

Not correct use.
Incorrect setup of the hydraulic system.
Water impurities or limeston.
Not suitable detergents.

LA GARANZIA DEL PRODOTTO NON COPRE

L'utilizzo improprio.
L'errata predisposizione dell'impianto idraulico.
Danni causati da depositi di calcare o altre impurità.
Detergenti non adatti.



TWO-YEAR PRODUCT CARE

Against defects or defects of fabrication.

DUE ANNI DI GARANZIA DEL PRODOTTO

Contro i difetti o vizi di fabbricazione.

ATTENZIONE: Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.

WARNING: We decline all responsibility and eventual inaccuracy contained in the instructions due to transcript errors.